

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle santé publique et santé environnementale

Service santé environnementale

### Destinataires

SERVICE TECHNIQUE - MAIRIE DE CESTAS  
SERVICE DES SPORTS - MAIRIE DE CESTAS  
MADAME DEMEURAN - ENGIE COFELY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

## Unité de Gestion : PISCINE MUNICIPALE DE CESTAS

Prélèvement	00194830	Commune	CESTAS
Unité de gestion	0317 PISCINE MUNICIPALE DE CESTAS	Prélevé le :	jeudi 07 décembre 2017 à 09h20
Installation	UDI 001771 BASSIN CESTAS	par :	MR TALARMEIN, (LD33)
Point de surveillance	P 0000002608 BASSIN	Type visite :	PI

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Transparence qualitative	0 qualit.			
Affichage des résultats sur le site	MAJ qualit.			
Température de l'eau	27,7 °C			
pH	7,3 unitépH	de 6,9 à 7,7	de 6,9 à 7,7	
Chlore combiné	0,45 mg/LCl <sub>2</sub>	<= 0,6	0,6	
Chlore libre	1,63 mg/LCl <sub>2</sub>			
Chlore libre actif	0,93 mg/LCl <sub>2</sub>	de 0,4 à 1,4	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	2,08 mg/LCl <sub>2</sub>			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type de l'analyse : PIS

Code SISE de l'analyse : 00198064

Référence laboratoire : FT2/10355/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL	100		
Bactéries coliformes	0 UFC/100mL	10		
Escherichia coli	0 UFC/100mL	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/100mL	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	230 mg/L			
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	2.7 mg/L C			

### CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00194830)

**Eau de piscine conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Signé à Bordeaux le 13 décembre 2017  
Pour le Directeur, L'ingénieur d'études sanitaires

  
 DANIELE BERDOY