

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle santé publique et santé environnementale

Service santé environnementale

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

Destinataires

SERVICE TECHNIQUE - MAIRIE DE CESTAS
SERVICE DES SPORTS - MAIRIE DE CESTAS
MADAME - ENGIE COFELY

Unité de Gestion : PISCINE MUNICIPALE DE CESTAS

Prélèvement	00188823	Commune	CESTAS
Unité de gestion	0317 PISCINE MUNICIPALE DE CESTAS	Prélevé le :	mardi 16 mai 2017 à 11h40
Installation	UDI 001771 BASSIN CESTAS	par :	MR TALARMEIN, (LD33)
Point de surveillance	P 0000002608 BASSIN	Type visite :	PI

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Transparence qualitative	0 qualit.			
Affichage des résultats sur le site	MAJ qualit.			
Température de l'eau	28,3 °C			
pH	7,5 unitépH	de 6,9 à 7,7	de 6,9 à 7,7	
Chlore combiné	0,22 mg/LCl ₂	<= 0,6	0,6	
Chlore libre	1,2 mg/LCl ₂			
Chlore libre actif	0,55 mg/LCl ₂	de 0,4 à 1,4	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1,42 mg/LCl ₂			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type de l'analyse : PIS

Code SISE de l'analyse : 00192056

Référence laboratoire : FT1/03616/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL	100		
Bactéries coliformes	0 UFC/100mL	10		
Escherichia coli	0 UFC/100mL	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/100mL	0		
MINERALISATION				
Chlorures	310 mg/L			
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	2,5 mg/L C			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00188823)

Eau de piscine conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Bordeaux le 29 mai 2017

Pour le Directeur, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY