

Destinataires

- MAIRIE DE CESTAS
- ENGIE COFELY

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle santé publique et santé environnementale

Service santé environnementale

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

Unité de Gestion : PISCINE MUNICIPALE DE CESTAS

Prélèvement	00222987	Commune	CESTAS
Unité de gestion	0317 PISCINE MUNICIPALE DE CESTAS	Prélevé le :	mercredi 08 janvier 2020 à 13h00
Installation	UDI 001771 BASSIN CESTAS	par :	LABO LDA33 - TALARMEIN
Point de surveillance	P 0000002608 BASSIN	Type visite :	PI

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Transparence qualitative	0 SANS OBJET			
Affichage des résultats sur le site	PRESENCE SANS OBJE			
Température de l'eau	27,5 °C			
pH	7,3 unité pH	de 6,9 à 7,7	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	75	
Chlore combiné	0,4 mg(Cl ₂)/L	<= 0,6	0,6	
Chlore libre	1,8 mg(Cl ₂)/L			
Chlore libre actif	1 mg(Cl ₂)/L	de 0,4 à 1,4	de 0,4 à 1,4	

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type de l'analyse : PIS

Code SISE de l'analyse : 00226221

Référence laboratoire : FT5/00246/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)			
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)			
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)			
MINERALISATION				
Chlorures	111 mg/L			
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	2,2 mg(C)/L			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00222987)

Eau de piscine conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Bordeaux le 13 janvier 2020
Pour le Directeur, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY