

Pollution des sols : BASOL

Base de données BASOL sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

Télécharger au format CSV

Région : AQUITAINE

Département : 33

Site BASOL numéro : 33.0130

Situation technique du site : Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat

Date de publication de la fiche : 06/01/2014

Auteur de la qualification : DREAL (26)

Localisation et identification du site

Nom usuel du site : RULLEAU

Localisation :

Commune : Cestas

Arrondissement :

Code postal : 33610 - Code INSEE : 33122 (18 658 habitants)

Adresse : 5 Chemin Dubourdieu

Lieu-dit : Toctoucau

Agence de l'eau correspondante : Adour-Garonne

Code géographique de l'unité urbaine : 33701 : Bordeaux (831 788 habitants)

Géoréférencement :

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT93				

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT II ETENDU	356604	1975051	Adresse (rue)	

Parcelles cadastrales :

Cadastré			Section cadastrale	N° de parcelle	Précision parcellaire	Source documentaire	Observations
Nom	Arrondissement	Date					
Cestas		23/07/2012	D	4195			

Plan(s) cartographique(s) :

■ [plan-cartographique-33.0130-1.pdf](#)

Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en activité)

Nom : RULLEAU Jean-Pierre SAS

il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

Qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE

Propriétaire(s) du site :

Nom

Ets Jean-Pierre RULLEAU

Qualité

PERSONNE MORALE PRIVEE

Coordonnées

33710 LANSAC

Caractérisation du site à la date du 18/11/2013

Description du site :

Scierie avec traitement des bois exploitée par Les Ets Jean Pierre RULLEAU SAS sur la commune de Cestas (33).

Cette installation a été autorisée par l'arrêté préfectoral du 19 août 1994.

Description qualitative

1 - DIAGNOSTIC

Dans le cadre de l'action collective "diagnostic des scieries avec traitement des bois" lancée en 2003 par la DRIRE, l'arrêté du 10/09/2003 prescrit le diagnostic initial et l'évaluation simplifiée des risques (ESR) du site.

Les études remises les 12/11/2004 ne montrent pas d'impact des sols et de la nappe. Le site est classé en 3 "banalisable" pour l'usage du moment.

2 - SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Ce site est soumis à l'application de l'article 65 a) de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif à la surveillance des eaux souterraines par référence à la rubrique 2415 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.

Par arrêté du 10 septembre 2003, les prescriptions concernant la surveillance des eaux souterraines sont les suivantes :

- mise en place de 3 piézomètres
- les paramètres à analyser sont représentatifs des activités et des produits utilisés sur le site et notamment HCTX et phénols,
- le niveau piézométrique de la nappe est relevé à chaque campagne
- la fréquence des campagnes d'analyses est semestrielle.

La campagne du 13/11/2006 montre l'absence d'impact sur la nappe.
La campagne du 10/05/2007 indique dans sa conclusion générale qu'aucune trace de pollution n'est décelée dans les prélèvements d'eau effectué sur les 3 piézomètres du site. Idem pour les campagnes des 20/05/2008 et 28/10/2010.

Description du site

Origine de l'action des pouvoirs publics : CIRCULAIRE DU 3 AVRIL 1996
ARTICLE 65 DE L'ARRETE DU 2 FEVRIER 1998

Origine de la découverte :

☐ Recherche historique	☐ Travaux
☐ Transactions	☐ Dépôt de bilan
☐ Cessation d'activité, partielle ou totale	☐ Information spontanée
☐ Demande de l'administration	☐ Analyse captage AEP ou puits ou eaux superficielles
☐ Pollution accidentelle	Autre :

Types de pollution :

☐ Dépôt de déchets	☐ Dépôt aérien
☐ Dépôt enterré	☐ Dépôt de produits divers
☐ Sol pollué	☐ Nappe polluée
☐ Pollution non caractérisée	

Origine de la pollution ou des déchets ou des produits :

☐ Origine accidentelle
☐ Pollution due au fonctionnement de l'installation
☐ Liquidation ou cessation d'activité
☐ Dépôt sauvage de déchets
☐ Autre

Situation technique du site

Événement	Prescrit à la date du	Etat du site	Date de réalisation
Evaluation simplifiée des risques (ESR)	10/09/2003	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat	10/09/2003
Surveillance du site	10/09/2003	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat	10/09/2003

Courrier du 26/07/2012 :

. Fournir les résultats de surveillance des eaux souterraines depuis 2006,
. Précisez les usages de la nappe superficielle à proximité du site (alimentation en eau potable, agriculture...)

Rapports sur la dépollution du site : *Aucun document n'a été transféré pour le moment.*

Caractérisation de l'impact

Déchets identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de déchets) :

☐ Déchets non dangereux
☐ Déchets dangereux
☐ Déchets inertes

Produits identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de produits) :

☐ Ammonium	☐ Arsenic (As)
☐ Baryum (Ba)	☐ BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)
☐ Cadmium (Cd)	☐ Chlorures
☐ Chrome (Cr)	☐ Cobalt (Co)
☐ Cuivre (Cu)	☐ Cyanures
☐ H.A.P	☐ Hydrocarbures
☐ Mercure (Hg)	☐ Molybdène (Mo)
☐ Nickel (Ni)	☐ PCB-PCT
☐ Pesticides	☐ Substances radioactives
☐ Plomb (Pb)	☐ Sélénium (Se)
☐ Solvants halogénés	☐ Solvants non halogénés

☐ Sulfates ☐ TCE (Trichloroéthylène)

☐ Zinc (Zn)

Autres :

Polluants présents dans les sols :

- | | |
|---|--|
| ☐ Ammonium | ☐ Arsenic (As) |
| ☐ Baryum (Ba) | ☐ BTEX |
| ☐ Cadmium (Cd) | ☐ Chlorures |
| ☐ Chrome (Cr) | ☐ Cobalt (Co) |
| ☐ Cuivre (Cu) | ☐ Cyanures |
| ☐ H.A.P. | ☐ Hydrocarbures |
| ☐ Mercure (Hg) | ☐ Molybdène (Mo) |
| ☐ Nickel (Ni) | ☐ PCB-PCT |
| ☐ Pesticides | ☐ Plomb (Pb) |
| ☐ Sélénium (Se) | ☐ Solvants halogénés |
| ☐ Solvants non halogénés | ☐ Substances radioactives |
| ☐ Sulfates | ☐ TCE |
| ☐ Zinc (Zn) | |

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les sols :

Aucun

Polluants présents dans les nappes :

- | | |
|---|--|
| ☐ Aluminium (Al) | ☐ Ammonium |
| ☐ Arsenic (As) | ☐ Baryum (Ba) |
| ☐ BTEX | ☐ Cadmium (Cd) |
| ☐ Chlorures | ☐ Chrome (Cr) |
| ☐ Cobalt (Co) | ☐ Cuivre (Cu) |
| ☐ Cyanures | ☐ Fer (Fe) |
| ☐ H.A.P. | ☐ Hydrocarbures |
| ☐ Mercure (Hg) | ☐ Molybdène (Mo) |
| ☐ Nickel (Ni) | ☐ PCB-PCT |
| ☐ Pesticides | ☐ Plomb (Pb) |
| ☐ Sélénium (Se) | ☐ Solvants halogénés |
| ☐ Solvants non halogénés | ☐ Substances radioactives |
| ☐ Sulfates | ☐ TCE |
| ☐ Zinc (Zn) | |

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les nappes :

Aucun

Polluants présents dans les sols ou les nappes :

- | | |
|--|--|
| ☐ Ammonium | ☐ Arsenic (As) |
| ☐ Baryum (Ba) | ☐ BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes) |
| ☐ Cadmium (Cd) | ☐ Chlorures |
| ☐ Chrome (Cr) | ☐ Cobalt (Co) |
| ☐ Cuivre (Cu) | ☐ Cyanures |
| ☐ H.A.P. | ☐ Hydrocarbures |
| ☐ Mercure (Hg) | ☐ Molybdène (Mo) |
| ☐ Nickel (Ni) | ☐ PCB-PCT |
| ☐ Pesticides | ☐ Plomb (Pb) |
| ☐ Sélénium (Se) | ☐ Solvants halogénés |
| ☐ Solvants non halogénés | ☐ Sulfates |
| ☐ TCE (Trichloroéthylène) | ☐ Zinc (Zn) |

Autres :

Risques immédiats :

- ☐ Produits inflammables
- ☐ Produits explosifs
- ☐ Produits toxiques
- ☐ Produits incompatibles
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque inondation
- ☐ Fuites et écoulements
- ☐ Accessibilité au site

Importance du dépôt ou de la zone polluée :

Tonnage (tonne) :
Volume (m3) :
Surface (ha) :

Informations complémentaires :
Aucune

Environnement du site

Zone d'implantation :

Hydrogéologie du site :

- ☐ Absence de nappe.
☒ Présence d'une nappe.

Utilisation de la nappe :

- ☐ Aucune utilisation connue
☐ A.E.P.
☐ Puits privés
☐ Agriculture, industries agroalimentaires
☐ Autres industries
☐ Autre :

Utilisation actuelle du site :

- ☒ Site industriel en activité. ☐ L'activité exercée est à l'origine de la pollution
☐ L'activité exercée n'est pas à l'origine de la pollution
☐ Site industriel en friche.
☐ Site ancien réutilisé

Impacts constatés :

- ☐ Captage AEP arrêté (aduction d'eau potable)
☐ Teneurs anormales dans les eaux superficielles et/ou dans les sédiments
☐ Teneurs anormales dans les eaux souterraines
☐ Teneurs anormales dans les végétaux destinés à la consommation humaine ou animale
☐ Plaintes concernant les odeurs
☐ Teneurs anormales dans les animaux destinés à la consommation humaine
☐ Teneurs anormales dans les sols
☐ Santé
☐ Sans
☐ Inconnu
☐ Pas d'impact constaté après dépollution

Surveillance du site

Milieu surveillé :

- ☐ Eaux superficielles, fréquence (n/an)
☒ Eaux souterraines, fréquence (n/an) 2

Etat de la surveillance :

☐ Absence de surveillance justifiée
Raison

☐ Surveillance différée en raison de procédure en cours
Raison

Début de la surveillance : 10/09/2003

Arrêt effectif de la surveillance

Résultat de la surveillance à la date du 13/11/2006 : 1 LA SITUATION RESTE STABLE

Résultat de la surveillance, autre : La campagne du 13/11/2006 montre l'absence d'impact sur la nappe.

Restrictions d'usage et mesures d'urbanisme

Restriction d'usage sur :

- ☐ L'utilisation du sol (urbanisme)
☐ L'utilisation du sous-sol (fouille)
☐ L'utilisation de la nappe
☐ L'utilisation des eaux superficielles
☐ La culture de produits agricoles

Mesures d'urbanisme réalisées :

☐ [Servitude](#) d'utilité publique (SUP)
Date de l'arrêté préfectoral :

☐ Porter à connaissance risques, article L121-2 du code de l'urbanisme
Date du document actant le porter à connaissance risques L121-2 code de l'urbanisme :

☐ Restriction d'usage entre deux parties (RUP)
Date du document actant la RUP :

☐ Restriction d'usage conventionnelle au profit de l'Etat (RUCPE)
Date du document actant la RUCPE :

☐ Projet d'intérêt général (PIG)
Date de l'arrêté préfectoral :

☐ Inscription au plan local d'urbanisme ([PLU](#))

☐ Acquisition amiable par l'[exploitant](#)

☐ Arrêté municipal limitant la consommation de l'eau des puits proche du site

Informations complémentaires

Traitement effectué

☐ Mise en sécurité du [site](#)
☐ Interdiction d'accès
☐ Gardiennage
☐ Evacuation de produits ou de déchets
☐ Pompage de rabattement ou de récupération
☐ Reconditionnement des produits ou des déchets
Autre :

☐ Traitement des déchets ou des produits hors [site](#) ou sur le [site](#)
☐ Stockage déchets dangereux
☐ Stockage déchets non dangereux
☐ Confinement sur site
☐ Physico-chimique
☐ Traitement thermique
Autre :

☐ Traitement des terres polluées
☐ Stockage déchets dangereux
☐ Stockage déchets non dangereux
☐ Traitement biologique
☐ Traitement thermique
☐ Excavation des terres
☐ Lessivage des terres
☐ Confinement
☐ Stabilisation
☐ Ventilation forcée
☐ Dégradation naturelle
Autre :

☐ Traitement des eaux
☐ Rabattement de nappe
☐ Drainage
Traitement :
☐ Air stripping
☐ Vapour stripping
☐ Filtration
☐ Physico-chimique
☐ Biologique
☐ Oxydation (ozonation)
Autre :

Imprimer la fiche

Pour tout commentaire [Contactez-nous](#)



Ministère de l'Écologie, du
Développement Durable et
de l'Énergie

Lutte contre les
pollutions

Sites et Sols
Pollués

Basol

Recherche

Pollution des sols : BASOL

Base de données BASOL sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

Télécharger au format CSV

Région : AQUITAINE

Département : 33

Site BASOL numéro : 33.0210

Situation technique du site : Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre

Date de publication de la fiche : 27/08/2012

Auteur de la qualification : DREAL (648)

Localisation et identification du site

Nom usuel du site : Ancienne décharge des Sources

Localisation :

Commune : Cestas

Arrondissement :

Code postal : 33610 - Code INSEE : 33122 (16 658 habitants)

Adresse : Chemin des Sources

Lieu-dit : Les Sources

Agence de l'eau correspondante : Adour-Garonne

Code géographique de l'unité urbaine : 33701 : Bordeaux (831 788 habitants)

Géoréférencement :

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT93				

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT II ETENDU	358409	1974365	Commune (centre)	

Parcelles cadastrales :

Non défini

Plan(s) cartographique(s) :

plan-cartographique-33.0210--1.pdf

Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en activité)

Nom : Commune de Cestas

il s'agit d'UN EXPLOITANT ANTERIEUR

Qualité du responsable : PERSONNE MORALE PUBLIQUE

Propriétaire(s) du site :

Nom

Qualité

Coordonnées

Commune de Cestas

PERSONNE MORALE PUBLIQUE

Hotel de Ville

33610 Cestas

Caractérisation du site à la date du 24/08/2012

Description du site

Ancienne décharge située la commune de Cestas en Gironde (33), lieu dit « les sources ».

Le site a accueilli les déchets issus du nettoyage des forêts et des espaces verts communaux à la suite de la tempête de 1999 ainsi que des gravats.

Description qualitative

1 - DIAGNOSTIC

Cette décharge est inscrite dans l'action nationale de réorption des décharges de déchets ménagers et assimilés, autorisées et non autorisées.

Le 12 janvier 2006 : la communauté de communes de Cestas - Canéjan a déposé un dossier de réhabilitation de l'ancienne décharge.

Le 6 juillet 2006, le rapport de l'inspection des installations classées conclut que l'étude n'a pas mis en évidence de pollution particulière, au vu des analyses effectuées au droit des trois prélèvements réalisés sur le plan d'eau de Monsalut en octobre 2005 et des quatre prélèvements réalisés sur le ruisseau des Sources en mai 2004.

2 - TRAVAUX

Le 6 juillet 2006, la DRIRE propose de :

- procéder aux travaux de remise en état du site (reboisement naturel et reboisement par des plantations d'espèces locales),
- prendre les mesures nécessaires pour éviter toute construction à usage d'habitation sur le site de la décharge.

Description du site

Origine de l'action des pouvoirs publics : **AUTRE**
 Date de la découverte : 26/01/2005

Origine de la découverte :

☐ Recherche historique	☐ Travaux
☐ Transactions	☐ Dépôt de bilan
☒ Cessation d'activité, partielle ou totale	☐ Information spontanée
☐ Demande de l'administration	☐ Analyse captage AEP ou puits ou eaux superficielles
☐ Pollution accidentelle	Autre :

Types de pollution :

☒ Dépôt de déchets	☐ Dépôt aérien
☐ Dépôt enterré	☐ Dépôt de produits divers
☐ Sol pollué	☐ Nappe polluée
☐ Pollution non caractérisée	

Origine de la **pollution** ou des déchets ou des produits :

☐ Origine accidentelle
☐ Pollution due au fonctionnement de l'installation
☐ Liquidation ou cessation d'activité
☐ Dépôt sauvage de déchets
☐ Autre

Année vraisemblable des faits : 2005
 Activité : Décharges d'ordures ménagères
 Code activité ICPE : K21

Situation technique du site

Événement	Prescrit à la date du	Etat du site	Date de réalisation
Travaux de traitement	06/07/2006	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en œuvre	06/07/2006

19/07/2012 : indiquer si les travaux de réhabilitation du site proposés par la DRIRE le 6 juillet 2006 ont été réalisés

Rapports sur la dépollution du site : Aucun document n'a été transféré pour le moment

Caractérisation de l'impact

Déchets identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de déchets) :

☐ Déchets non dangereux
☐ Déchets dangereux
☐ Déchets inertes

Produits identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de produits) :

☐ Ammonium	☐ Arsenic (As)
☐ Baryum (Ba)	☐ BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)
☐ Cadmium (Cd)	☐ Chlorures
☐ Chrome (Cr)	☐ Cobalt (Co)
☐ Cuivre (Cu)	☐ Cyanures
☐ H.A.P.	☐ Hydrocarbures
☐ Mercure (Hg)	☐ Molybdène (Mo)
☐ Nickel (Ni)	☐ PCB-PCT
☐ Pesticides	☐ Substances radioactives
☐ Plomb (Pb)	☐ Sélénium (Se)
☐ Solvants halogénés	☐ Solvants non halogénés
☐ Sulfates	☐ TCE (Trichloroéthylène)
☐ Zinc (Zn)	
Autres	

Polluants présents dans les sols :

☐ Ammonium	☐ Arsenic (As)
☐ Baryum (Ba)	☐ BTEX
☐ Cadmium (Cd)	☐ Chlorures

- | | |
|---|--|
| ☐ Chrome (Cr) | ☐ Cobalt (Co) |
| ☐ Cuivre (Cu) | ☐ Cyanures |
| ☐ H.A.P | ☐ Hydrocarbures |
| ☐ Mercure (Hg) | ☐ Molybdène (Mo) |
| ☐ Nickel (Ni) | ☐ PCB-PCT |
| ☐ Pesticides | ☐ Plomb (Pb) |
| ☐ Sélénium (Se) | ☐ Solvants halogénés |
| ☐ Solvants non halogénés | ☐ Substances radioactives |
| ☐ Sulfates | ☐ TCE |
| ☐ Zinc (Zn) | |

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les sols :
Aucun

Polluants présents dans les nappes :

- | | |
|---|--|
| ☐ Aluminium (Al) | ☐ Ammonium |
| ☐ Arsenic (As) | ☐ Baryum (Ba) |
| ☐ BTEX | ☐ Cadmium (Cd) |
| ☐ Chlorures | ☐ Chrome (Cr) |
| ☐ Cobalt (Co) | ☐ Cuivre (Cu) |
| ☐ Cyanures | ☐ Fer (Fe) |
| ☐ H.A.P | ☐ Hydrocarbures |
| ☐ Mercure (Hg) | ☐ Molybdène (Mo) |
| ☐ Nickel (Ni) | ☐ PCB-PCT |
| ☐ Pesticides | ☐ Plomb (Pb) |
| ☐ Sélénium (Se) | ☐ Solvants halogénés |
| ☐ Solvants non halogénés | ☐ Substances radioactives |
| ☐ Sulfates | ☐ TCE |
| ☐ Zinc (Zn) | |

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les nappes :
Aucun

Polluants présents dans les sols ou les nappes :

- | | |
|--|--|
| ☐ Ammonium | ☐ Arsenic (As) |
| ☐ Baryum (Ba) | ☐ BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes) |
| ☐ Cadmium (Cd) | ☐ Chlorures |
| ☐ Chrome (Cr) | ☐ Cobalt (Co) |
| ☐ Cuivre (Cu) | ☐ Cyanures |
| ☐ H.A.P | ☐ Hydrocarbures |
| ☐ Mercure (Hg) | ☐ Molybdène (Mo) |
| ☐ Nickel (Ni) | ☐ PCB-PCT |
| ☐ Pesticides | ☐ Plomb (Pb) |
| ☐ Sélénium (Se) | ☐ Solvants halogénés |
| ☐ Solvants non halogénés | ☐ Sulfates |
| ☐ TCE (Trichloroéthylène) | ☐ Zinc (Zn) |

Autres :

Risques immédiats :

- ☐ Produits inflammables
- ☐ Produits explosifs
- ☐ Produits toxiques
- ☐ Produits incompatibles
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque inondation
- ☐ Fuites et écoulements
- ☐ Accessibilité au site

Importance du dépôt ou de la zone polluée :

Tonnage (tonne) :

Volume (m3) :

Surface (ha) :

Informations complémentaires

Aucune

Environnement du site

Zone d'implantation :

Hydrogéologie du [site](#) :

- ☒ Absence de nappe
- ☐ Présence d'une nappe

Utilisation actuelle du [site](#) :

- ☐ Site industriel en activité
- ☐ Site industriel en friche
- ☒ Site résidentiel
- ☐ Zone résidentielle
- ☐ Zone agricole
- ☒ Zone naturelle
- ☐ Espace vert accueillant du public
- ☐ Équipements sportifs
- ☐ Commerce, artisanat
- ☐ Parking
- ☐ École
- ☐ Autres établissements recevant du public (ERP)
- ☐ Autre

Impacts [constatés](#) :

- ☐ Captage AEP arrêté (aduction d'eau potable)
- ☐ Teneurs anormales dans les eaux superficielles et/ou dans les sédiments
- ☐ Teneurs anormales dans les eaux souterraines
- ☐ Teneurs anormales dans les végétaux destinés à la consommation humaine ou animale
- ☐ Plaintes concernant les odeurs
- ☐ Teneurs anormales dans les animaux destinés à la consommation humaine
- ☐ Teneurs anormales dans les sols
- ☐ Santé
- ☐ Sans
- ☐ Inconnu
- ☐ Pas d'impact constaté après dépollution

Surveillance du site

Milieu surveillé :

- ☐ Eaux superficielles, fréquence (n/an)
- ☐ Eaux souterraines, fréquence (n/an)

Etat de la surveillance :

- ☒ Absence de surveillance justifiée
- Raison Site traité avec restriction, dont la restriction ne concerne pas les Eaux Souterraines

- ☐ Surveillance différée en raison de procédure en cours

Raison

Début de la surveillance

Arrêt effectif de la surveillance

Résultat de la surveillance à la date du

Résultat de la surveillance, autre

Restrictions d'usage et mesures d'urbanisme

Restriction d'usage sur :

- ☒ L'utilisation du sol (urbanisme)
- ☐ L'utilisation du sous-sol (fouille)
- ☐ L'utilisation de la nappe
- ☐ L'utilisation des eaux superficielles
- ☐ La culture de produits agricoles

Mesures d'urbanisme réalisées :

- ☐ Servitude d'utilité publique (SUP)

Date de l'arrêté préfectoral

- ☐ Porter à connaissance risques, article L121-2 du code de l'urbanisme

Date du document actant le porter à connaissance risques L121-2 code de l'urbanisme

☐ Restriction d'usage entre deux parties (RUP)
Date du document actant la RUP :

☐ Restriction d'usage conventionnelle au profit de l'Etat (RUCPE)
Date du document actant la RUCPE :

☐ Projet d'intérêt général (PIG)
Date de l'arrêté préfectoral :

☐ Inscription au plan local d'urbanisme (PLU)

☐ Acquisition amiable par l'exploitant

☐ Arrêté municipal limitant la consommation de l'eau des puits proche du site

Informations complémentaires :

Traitement effectué

☐ Mise en sécurité du site

☐ Interdiction d'accès

☐ Gardiennage

☐ Evacuation de produits ou de déchets

☐ Pompage de rabattement ou de récupération

☐ Reconditionnement des produits ou des déchets

Autre :

☐ Traitement des déchets ou des produits hors site ou sur le site

☐ Stockage déchets dangereux

☐ Stockage déchets non dangereux

☐ Confinement sur site

☐ Physico-chimique

☐ Traitement thermique

Autre :

☐ Traitement des terres polluées

☐ Stockage déchets dangereux

☐ Stockage déchets non dangereux

☐ Traitement biologique

☐ Traitement thermique

☐ Excavation des terres

☐ Lessivage des terres

☐ Confinement

☐ Stabilisation

☐ Ventilation forcée

☐ Dégradation naturelle

Autre :

☐ Traitement des eaux

☐ Rabattement de nappe

☐ Drainage

Traitement :

☐ Air stripping

☐ Vapour stripping

☐ Filtration

☐ Physico-chimique

☐ Biologique

☐ Oxydation (ozonation...)

Autre :

Imprimer la fiche

Pour tout commentaire Contactez-nous

Pollution des sols : BASOL

Base de données BASOL sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

Télécharger au format CSV

Région : AQUITAINE

Département : 33

Site BASOL numéro : 33.0211

Situation technique du site : Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire

Date de publication de la fiche : 06/01/2014

Auteur de la qualification : DREAL (14)

Localisation et identification du site

Nom usuel du site : SHELL Relais de Gazinet - A 63

Localisation :

Commune : Cestas

Arrondissement :

Code postal : Code INSEE : 33122 (16 658 habitants)

Adresse : Relais de Gazinet - A 63

Lieu-dit :

Agence de l'eau correspondante : Adour-Garonne

Code géographique de l'unité urbaine : 33701 : Bordeaux (831 788 habitants)

Géoréférencement :

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT93				

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT II ETENDU	360650	1975975	Commune (centre)	

Parcelles cadastrales :

Cadastré			Section cadastrale	N° de parcelle	Précision parcellaire	Source documentaire	Observations
Nom	Arrondissement	Date					
Cestas			EN	0	Parcellaire parfait actuel	Cadastré Mairie	Propriété de l'Etat

Plan(s) cartographique(s) :

- plan-cartographique-33.0211--1.pdf

Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en activité)

Nom : SHELL Relais de Gazinet

il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

Qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE

Propriétaire(s) du site :

Nom

Qualité

Coordonnées

Etat : PERSONNE MORALE PUBLIQUE

Caractérisation du site à la date du 12/12/2013

Description du site :

Station service exploitée par SHELL sur l'autoroute A63, aire du Gazinet, sur la commune de Cestas en Gironde (33).

Le 27/03/1996, la déclaration et le récépissé autorisent TOTAL FRANCE à exploiter cette station service.

Le 24/05/2002, un nouveau récépissé est délivré à TOTAL suite à la modification des stockages et la réorganisation des postes de distribution.

Le récépissé du 04/02/2004 acte le changement d'exploitant au profit de SHELL.

Description qualitative

1 - MISE EN SÉCURITÉ

Le 08/01/2003, lors d'une opération de dépotage, un épandage accidentel de gazole dans le milieu naturel survient.

L'arrêté préfectoral du 28/01/2003 prescrit dans le délai d'une semaine :

- l'élimination de l'ensemble des eaux polluées retenues dans le décanteur/séparateur,
- l'élimination des terres souillées par le gazole,
- le nettoyage des surfaces souillées par le gazole ainsi que le conduit d'évacuation des eaux pluviales.

Cet arrêté prévoit également la réalisation d'un rapport d'incident sous 15 jours.

Le 07/07/2003, l'ancien exploitant (TOTAL) transmet un rapport d'intervention (réalisé par AMDE) ainsi que les

bordereaux de suivi de déchets et indique avoir procédé aux travaux prévus par l'arrêté préfectoral du 28/01/2003.

L'exploitant précise que les eaux résiduelles souillées ont été pompées et éliminées. Les barrages mis en place sur le cours d'eau avoisinant ont été enlevés et éliminés.

L'exploitant joint en outre un rapport d'incident. Ce dernier précise que suite à cet incident, un programme de formation des chauffeurs-livreurs est mis en place (mars 2003) afin d'adapter les comportements des chauffeurs aux

situations d'urgence.

2 - DIAGNOSTIC

L'arrêté préfectoral du 28/01/2003 prescrit le diagnostic des sols dans un délai d'un mois.

Le diagnostic remis le 30/01/2003 montre l'absence d'impact sur les sols, les eaux souterraines et les eaux superficielles suite à l'accident.

Description du site

Origine de l'action des pouvoirs publics : **AUTRE**

Origine de la découverte :

☐ Recherche historique	☐ Travaux
☐ Transactions	☐ Dépôt de bilan
☐ Cessation d'activité, partielle ou totale	☐ Information spontanée
☐ Demande de l'administration	☐ Analyse captage AEP ou puits ou eaux superficielles
☒ Pollution accidentelle	Autre :

Types de pollution :

☐ Dépôt de déchets	☐ Dépôt aérien
☐ Dépôt enterré	☐ Dépôt de produits divers
☒ Sol pollué	☐ Nappe polluée
☐ Pollution non caractérisée	

Origine de la pollution ou des déchets ou des produits :

☒ Origine accidentelle
☐ Pollution due au fonctionnement de l'installation
☐ Liquidation ou cessation d'activité
☐ Dépôt sauvage de déchets
☐ Autre

Année vraisemblable des faits : 2003

Activité : Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel

Code activité ICPE : D13

Situation technique du site

Événement	Prescrit à la date du	Etat du site	Date de réalisation
Mesures d'urgence	28/01/2003	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire	07/07/2003

Le diagnostic réalisé suite à l'accident montre l'absence d'impact sur les milieux.

19/07/2012 : Suite à l'épandage accidentel de gazole dans le milieu naturel le 8 janvier 2003, par quel traitement les eaux résiduelles souillées ont-elles été éliminées. Indiquer la filière.

Rapports sur la dépollution du site : *Aucun document n'a été transféré pour le moment.*

Caractérisation de l'impact

Déchets identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de déchets) :

☐ Déchets non dangereux
☐ Déchets dangereux
☐ Déchets inertes

Produits identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de produits) :

☐ Ammonium	☐ Arsenic (As)
☐ Baryum (Ba)	☐ BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)
☐ Cadmium (Cd)	☐ Chlorures
☐ Chrome (Cr)	☐ Cobalt (Co)
☐ Cuivre (Cu)	☐ Cyanures
☐ H.A.P.	☐ Hydrocarbures
☐ Mercure (Hg)	☐ Molybdène (Mo)
☐ Nickel (Ni)	☐ PCB-PCT
☐ Pesticides	☐ Substances radioactives
☐ Plomb (Pb)	☐ Sélénium (Se)
☐ Solvants halogénés	☐ Solvants non halogénés

☐ Sulfates ☐ TCE (Trichloroéthylène)
☐ Zinc (Zn)
Autres :

Polluants présents dans les sols :

☐ Ammonium	☐ Arsenic (As)
☐ Baryum (Ba)	☐ BTEX
☐ Cadmium (Cd)	☐ Chlorures
☐ Chrome (Cr)	☐ Cobalt (Co)
☐ Cuivre (Cu)	☐ Cyanures
☐ H.A.P	☒ Hydrocarbures
☐ Mercure (Hg)	☐ Molybdène (Mo)
☐ Nickel (Ni)	☐ PCB-PCT
☐ Pesticides	☐ Plomb (Pb)
☐ Sélénium (Se)	☐ Solvants halogénés
☐ Solvants non halogénés	☐ Substances radioactives
☐ Sulfates	☐ TCE
☐ Zinc (Zn)	

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les sols :

Aucun

Polluants présents dans les nappes :

☐ Aluminium (Al)	☐ Ammonium
☐ Arsenic (As)	☐ Baryum (Ba)
☐ BTEX	☐ Cadmium (Cd)
☐ Chlorures	☐ Chrome (Cr)
☐ Cobalt (Co)	☐ Cuivre (Cu)
☐ Cyanures	☐ Fer (Fe)
☐ H.A.P	☐ Hydrocarbures
☐ Mercure (Hg)	☐ Molybdène (Mo)
☐ Nickel (Ni)	☐ PCB-PCT
☐ Pesticides	☐ Plomb (Pb)
☐ Sélénium (Se)	☐ Solvants halogénés
☐ Solvants non halogénés	☐ Substances radioactives
☐ Sulfates	☐ TCE
☐ Zinc (Zn)	

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les nappes :

Aucun

Polluants présents dans les sols ou les nappes :

☐ Ammonium	☐ Arsenic (As)
☐ Baryum (Ba)	☐ BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)
☐ Cadmium (Cd)	☐ Chlorures
☐ Chrome (Cr)	☐ Cobalt (Co)
☐ Cuivre (Cu)	☐ Cyanures
☐ H.A.P	☒ Hydrocarbures
☐ Mercure (Hg)	☐ Molybdène (Mo)
☐ Nickel (Ni)	☐ PCB-PCT
☐ Pesticides	☐ Plomb (Pb)
☐ Sélénium (Se)	☐ Solvants halogénés
☐ Solvants non halogénés	☐ Sulfates
☐ TCE (Trichloroéthylène)	☐ Zinc (Zn)

Autres :

Risques immédiats :

☒ Produits inflammables
☐ Produits explosifs
☒ Produits toxiques
☐ Produits incompatibles
☐ Risque inondation
☐ Risque inondation
☐ Fuites et écoulements
☐ Accessibilité au site

Importance du dépôt ou de la zone polluée :

Tonnage (tonne)
Volume (m3)
Surface (ha)

Informations complémentaires :
Aucune

Environnement du site

Zone d'implantation :

Hydrogéologie du [site](#) :

- ☐ Absence de nappe.
☒ Présence d'une nappe

Utilisation de la nappe :

- ☒ Aucune utilisation connue
☐ A.E.P.
☐ Puits privés
☐ Agriculture, industries agroalimentaires
☐ Autres industries
☐ Autre :

Utilisation actuelle du [site](#) :

- ☒ [Site industriel en activité](#) ☒ L'activité exercée est à l'origine de la pollution
☐ L'activité exercée n'est pas à l'origine de la pollution
☐ [Site industriel en friche](#)
☐ [Site ancien réutilisé](#)

Impacts [constatés](#) :

- ☐ Captage AEP arrêté (aduction d'eau potable)
☐ Teneurs anormales dans les eaux superficielles et/ou dans les sédiments
☐ Teneurs anormales dans les eaux souterraines
☐ Teneurs anormales dans les végétaux destinés à la consommation humaine ou animale
☐ Plaintes concernant les odeurs
☐ Teneurs anormales dans les animaux destinés à la consommation humaine
☐ Teneurs anormales dans les sols
☐ Santé
☒ Sans
☐ Inconnu
☐ Pas d'impact constaté après dépollution

Surveillance du site

Milieu surveillé :

- ☐ Eaux superficielles, fréquence (n/an)
☐ Eaux souterraines, fréquence (n/an)

Etat de la surveillance :

- ☒ Absence de surveillance justifiée
Raison : Autre

- ☐ Surveillance différée en raison de procédure en cours
Raison :

Début de la surveillance :
Arrêt effectif de la surveillance
Résultat de la surveillance à la date du
Résultat de la surveillance, autre :

Restrictions d'usage et mesures d'urbanisme

Restriction d'usage sur :

- ☐ L'utilisation du sol (urbanisme)
☐ L'utilisation du sous-sol (fouille)
☐ L'utilisation de la nappe
☐ L'utilisation des eaux superficielles
☐ La culture de produits agricoles

Mesures d'urbanisme réalisées :

☐ Servitude d'utilité publique (SUP)
Date de l'arrêté préfectoral :

☐ Porter à connaissance risques, article L121-2 du code de l'urbanisme
Date du document actant le porter à connaissance risques L121-2 code de l'urbanisme :

☐ Restriction d'usage entre deux parties (RUP)
Date du document actant la RUP

☐ Restriction d'usage conventionnelle au profit de l'Etat (RUCPE)
Date du document actant la RUCPE :

☐ Projet d'intérêt général (PIG)
Date de l'arrêté préfectoral :

☐ Inscription au plan local d'urbanisme (PLU)

☐ Acquisition amiable par l'exploitant

☐ Arrêté municipal limitant la consommation de l'eau des puits proche du site

Informations complémentaires :

Traitement effectué

☒ Mise en sécurité du [site](#)

☐ Interdiction d'accès

☐ Gardiennage

☐ Evacuation de produits ou de déchets

☒ Pompage de rabattement ou de récupération

☐ Reconditionnement des produits ou des déchets

Autre :

☒ Traitement des déchets ou des produits hors [site](#) ou sur le [site](#)

☐ Stockage déchets dangereux

☐ Stockage déchets non dangereux

☐ Confinement sur site

☐ Physico-chimique

☐ Traitement thermique

Autre :

☐ Traitement des terres polluées

☐ Stockage déchets dangereux

☐ Stockage déchets non dangereux

☐ Traitement biologique

☐ Traitement thermique

☐ Excavation des terres

☐ Lessivage des terres

☐ Confinement

☐ Stabilisation

☐ Ventilation forcée

☐ Dégradation naturelle

Autre :

☐ Traitement des eaux

☐ Rabattement de nappe

☐ Drainage

Traitement :

☐ Air stripping

☐ Vapour stripping

☐ Filtration

☐ Physico-chimique

☐ Biologique

☐ Oxydation (ozonation...)

Autre :

Imprimer la fiche

Pour tout commentaire Contactez-nous



Pollution des sols : BASOL

Base de données BASOL sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

Télécharger au format CSV

Région : AQUITAINE

Département : 33

Site BASOL numéro : 33.0067

Situation technique du site : ☒ Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat

Date de publication de la fiche : 06/01/2014

Auteur de la qualification : DREAL (28)

Localisation et identification du site

Nom usuel du site : QUARON (ex Langlois-Chimie)

Localisation :

Commune : Cestas

Arrondissement :

Code postal : Code INSEE : 33122 (18 658 habitants)

Adresse : ZI Auguste

Lieu-dit :

Agence de l'eau correspondante : Adour-Garonne

Code géographique de l'unité urbaine : 33701 : Bordeaux (831 788 habitants)

Géoréférencement :

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT93				

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT II ETENDU	358033.62	1978555.1	Adresse (numéro)	

Parcelles cadastrales :

Cadastré			Section cadastrale	N° de parcelle	Précision parcellaire	Source documentaire	Observations
Nom	Arrondissement	Date					
Cessac		23/07/2012	EK	223			

Plan(s) cartographique(s) :

- [plan-cartographique-33.0067-1.pdf](#)

Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en activité)

Nom : QUARON

il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

Qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE

Propriétaire(s) du site :

Nom

Qualité

Coordonnées

Sté Domaine de Lassus Motte et Ermitage

PERSONNE MORALE PRIVEE

12, rue de la Rache
49320 HAUBOURDIN

Caractérisation du site à la date du 18/11/2013

Description du site :

Entrepôt de produits chimiques exploité par La société QUARON (ex Langlois-Chimie, ex SOVADIS) à Cestas (33).

Ces installations ont été autorisées par l'arrêté préfectoral du 16/07/1991, modifié par arrêté préfectoral complémentaire du 10/04/2008. Les modifications apportées par le règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) du 16/12/2008 sur le classement des activités du site de Cestas conduisent à ce que le site relève désormais du régime SEVESO seuil bas au titre de la rubrique 1172 en raison du classement de l'hypochlorite de sodium.

Description qualitative

1 - DIAGNOSTIC

Sur sa propre initiative, la société Langlois Chimie fait réaliser en Août 1999 une évaluation simplifiée des risques du site de l'établissement de Cestas.

Les investigations réalisées ne mettent pas en évidence de pollutions ni d'impact sur les sols et les eaux souterraines. Des hydrocarbures en faibles concentrations avaient été décelés en 1997 dans les eaux superficielles du fossé longeant le site. Les analyses ultérieures n'ont pas confirmé ces valeurs, démontrant ainsi le caractère épisodique du phénomène, puisqu'il ne s'est plus reproduit depuis.

L'évaluation simplifiée des risques a conduit à classer le site en 2 "à surveiller" pour le milieu "sols" pour les usages du moment.

2 - SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Ce site est soumis à l'application de l'article 65 b) de l'arrêté ministériel du 02/02/1998 modifié relatif à la surveillance des eaux souterraines parce qu'il présente un risque notable de pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines.

Ce site fait l'objet d'une surveillance trimestrielle de la qualité de la nappe par l'arrêté d'autorisation du 16/07/1991 modifié le 14/04/2008 dans 3 piézomètres : pH, DCO, HCTX, Phénols et composés organophéniques.

Voir résultats page 6.

La campagne du 15 mars 2005 montre l'absence d'impact sur la nappe. On note toutefois une DCO élevée en amont hydraulique du site.

Description du site

Origine de l'action des pouvoirs publics : ARTICLE 65 DE L'ARRETE DU 2 FEVRIER 1998
Date de la découverte : 30/08/1999

Origine de la découverte :

- | | |
|--|--|
| ☐ Recherche historique | ☐ Travaux |
| ☐ Transactions | ☐ Dépôt de bilan |
| ☐ Cessation d'activité, partielle ou totale | ☒ Information spontanée |
| ☐ Demande de l'administration | ☐ Analyse captage AEP ou puits ou eaux superficielles |
| ☐ Pollution accidentelle | ☐ Autre |

Types de pollution :

- | | |
|---|---|
| ☐ Dépôt de déchets | ☐ Dépôt aérien |
| ☐ Dépôt enterré | ☐ Dépôt de produits divers |
| ☐ Sol pollué | ☐ Nappe polluée |
| ☐ Pollution non caractérisée | |

Origine de la pollution ou des déchets ou des produits :

- | |
|--|
| ☐ Origine accidentelle |
| ☐ Pollution due au fonctionnement de l'installation |
| ☐ Liquidation ou cessation d'activité |
| ☐ Dépôt sauvage de déchets |
| ☐ Autre |

Année vraisemblable des faits : 1996
Activité : Entrepôts de produits dangereux
Code activité ICPE : L13

Situation technique du site

Événement	Prescrit à la date du	Etat du site	Date de réalisation
Surveillance du site	30/08/1999	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat	15/05/2001
Évaluation simplifiée des risques (ESR)	30/08/1999	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat	30/08/1999

Courrier 27/07/2012 :
Préciser si la surveillance des eaux souterraines est toujours réalisée,
Si oui, fournir les résultats depuis 2005,
Préciser quel est l'usage actuel du site.

Rapports sur la dépollution du site : Aucun document n'a été transféré pour le moment.

Caractérisation de l'impact

Déchets identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de déchets) :

- | |
|--|
| ☐ Déchets non dangereux |
| ☐ Déchets dangereux |
| ☐ Déchets inertes |

Produits identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de produits) :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ Ammonium | ☐ Arsenic (As) |
| ☐ Baryum (Ba) | ☐ BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes) |
| ☐ Cadmium (Cd) | ☐ Chlorures |
| ☐ Chrome (Cr) | ☐ Cobalt (Co) |
| ☐ Cuivre (Cu) | ☐ Cyanures |
| ☐ H.A.P. | ☐ Hydrocarbures |
| ☐ Mercure (Hg) | ☐ Molybdène (Mo) |

- | | |
|---|--|
| ☐ Nickel (Ni) | ☐ PCB-PCT |
| ☐ Pesticides | ☐ Substances radioactives |
| ☐ Plomb (Pb) | ☐ Sélénium (Se) |
| ☐ Solvants halogénés | ☐ Solvants non halogénés |
| ☐ Sulfates | ☐ TCE (Trichloroéthylène) |
| ☐ Zinc (Zn) | |
- Autres :

Polluants présents dans les sols :

- | | |
|---|--|
| ☐ Ammonium | ☐ Arsenic (As) |
| ☐ Baryum (Ba) | ☐ BTEX |
| ☐ Cadmium (Cd) | ☐ Chlorures |
| ☐ Chrome (Cr) | ☐ Cobalt (Co) |
| ☐ Cuivre (Cu) | ☐ Cyanures |
| ☐ H.A.P. | ☐ Hydrocarbures |
| ☐ Mercure (Hg) | ☐ Molybdène (Mo) |
| ☐ Nickel (Ni) | ☐ PCB-PCT |
| ☐ Pesticides | ☐ Plomb (Pb) |
| ☐ Sélénium (Se) | ☐ Solvants halogénés |
| ☐ Solvants non halogénés | ☐ Substances radioactives |
| ☐ Sulfates | ☐ TCE |
| ☐ Zinc (Zn) | |

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les sols :

Aucun

Polluants présents dans les nappes :

- | | |
|---|--|
| ☐ Aluminium (Al) | ☐ Ammonium |
| ☐ Arsenic (As) | ☐ Baryum (Ba) |
| ☐ BTEX | ☐ Cadmium (Cd) |
| ☐ Chlorures | ☐ Chrome (Cr) |
| ☐ Cobalt (Co) | ☐ Cuivre (Cu) |
| ☐ Cyanures | ☐ Fer (Fe) |
| ☐ H.A.P. | ☐ Hydrocarbures |
| ☐ Mercure (Hg) | ☐ Molybdène (Mo) |
| ☐ Nickel (Ni) | ☐ PCB-PCT |
| ☐ Pesticides | ☐ Plomb (Pb) |
| ☐ Sélénium (Se) | ☐ Solvants halogénés |
| ☐ Solvants non halogénés | ☐ Substances radioactives |
| ☐ Sulfates | ☐ TCE |
| ☐ Zinc (Zn) | |

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les nappes :

Aucun

Polluants présents dans les sols ou les nappes :

- | | |
|--|--|
| ☐ Ammonium | ☐ Arsenic (As) |
| ☐ Baryum (Ba) | ☐ BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes) |
| ☐ Cadmium (Cd) | ☐ Chlorures |
| ☐ Chrome (Cr) | ☐ Cobalt (Co) |
| ☐ Cuivre (Cu) | ☐ Cyanures |
| ☐ H.A.P. | ☐ Hydrocarbures |
| ☐ Mercure (Hg) | ☐ Molybdène (Mo) |
| ☐ Nickel (Ni) | ☐ PCB-PCT |
| ☐ Pesticides | ☐ Plomb (Pb) |
| ☐ Sélénium (Se) | ☐ Solvants halogénés |
| ☐ Solvants non halogénés | ☐ Sulfates |
| ☐ TCE (Trichloroéthylène) | ☐ Zinc (Zn) |
- Autres :

Risques immédiats :

- | |
|---|
| ☐ Produits inflammables |
| ☐ Produits explosifs |
| ☐ Produits toxiques |
| ☐ Produits incompatibles |
| ☐ Risque inondation |
| ☐ Risque inondation |

☐ Fuites et écoulements☐ Accessibilité au site**Importance du dépôt ou de la zone polluée :**

Tonnage (tonne) : 0

Volume (m³) : 0

Surface (ha) : 0

Informations complémentaires
Aucune**Environnement du site****Zone d'implantation :**

Densité DENSE

Hydrogéologie du site :☐ Absence de nappe.☒ Présence d'une nappe.**Utilisation de la nappe :**☐ Aucune utilisation connue☐ A.E.P.☐ Puits privés☒ Agriculture, industries agroalimentaires☐ Autres industries☐ Autre**Utilisation actuelle du site :**☐ Site industriel en activité.☐ Site industriel en friche.☐ Site ancien réutilisé**Impacts constatés :**☐ Captage AEP arrêté (aduction d'eau potable)☐ Teneurs anormales dans les eaux superficielles et/ou dans les sédiments☐ Teneurs anormales dans les eaux souterraines☐ Teneurs anormales dans les végétaux destinés à la consommation humaine ou animale☐ Plaintes concernant les odeurs☐ Teneurs anormales dans les animaux destinés à la consommation humaine☐ Teneurs anormales dans les sols☐ Santé☒ Sans☐ Inconnu☐ Pas d'impact constaté après dépollution**Surveillance du site****Milieu surveillé :**☐ Eaux superficielles, fréquence (n/an)☒ Eaux souterraines, fréquence (n/an) : 2**Etat de la surveillance :**☐ Absence de surveillance justifiée

Raison :

☐ Surveillance différée en raison de procédure en cours

Raison :

Début de la surveillance :

Arrêt effectif de la surveillance :

Résultat de la surveillance à la date du 15/03/2012 : 1 LA SITUATION RESTE STABLE

Résultat de la surveillance, autre : La campagne du 15 mars 2005 montre l'absence d'impact sur la nappe. On note toutefois une DCO élevée en amont hydraulique du site. Etat confirmé par les campagnes suivantes jusqu'en 2012.

Restrictions d'usage et mesures d'urbanisme**Restriction d'usage sur :**☐ L'utilisation du sol (urbanisme)☐ L'utilisation du sous-sol (fouille)☐ L'utilisation de la nappe

- ☐ L'utilisation des eaux superficielles
- ☐ La culture de produits agricoles

Mesures d'urbanisme réalisées :

- ☐ Servitude d'utilité publique (SUP)

Date de l'arrêté préfectoral :

- ☐ Porter à connaissance risques, article L121-2 du code de l'urbanisme
Date du document actant le porter à connaissance risques L121-2 code de l'urbanisme

- ☐ Restriction d'usage entre deux parties (RUP)
Date du document actant la RUP :

- ☐ Restriction d'usage conventionnelle au profit de l'Etat (RUCPE)
Date du document actant la RUCPE :

- ☐ Projet d'intérêt général (PIG)
Date de l'arrêté préfectoral :

- ☐ Inscription au plan local d'urbanisme (PLU)

- ☐ Acquisition amiable par l'exploitant

- ☐ Arrêté municipal limitant la consommation de l'eau des puits proche du site

Informations complémentaires

Traitement effectué

- ☐ Mise en sécurité du site
- ☐ Interdiction d'accès
- ☐ Clôture
- ☐ Evacuation de produits ou de déchets
- ☐ Pompage de rabattement ou de récupération
- ☐ Reconditionnement des produits ou des déchets
- Autre :

- ☐ Traitement des déchets ou des produits hors site ou sur le site
- ☐ Stockage déchets dangereux
- ☐ Stockage déchets non dangereux
- ☐ Confinement sur site
- ☐ Physico-chimique
- ☐ Traitement thermique
- Autre :

- ☐ Traitement des terres polluées
- ☐ Stockage déchets dangereux
- ☐ Stockage déchets non dangereux
- ☐ Traitement biologique
- ☐ Traitement thermique
- ☐ Excavation des terres
- ☐ Lessivage des terres
- ☐ Confinement
- ☐ Stabilisation
- ☐ Ventilation forcée
- ☐ Dégradation naturelle
- Autre :

- ☐ Traitement des eaux
- ☐ Rabattement de nappe
- ☐ Drainage
- Traitement :
- ☐ Air stripping
- ☐ Vapour stripping
- ☐ Filtration
- ☐ Physico-chimique
- ☐ Biologique

 Oxydation (ozonation...)
Autre :

[Imprimer la fiche](#)

[Pour tout commentaire](#) [Contactez-nous](#)



Pollution des sols : BASOL

Base de données BASOL sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

Télécharger au format CSV

Région : AQUITAINE

Département : 33

Site BASOL numéro : 33.0129

Situation technique du site : Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre

Date de publication de la fiche : 15/07/2013

Auteur de la qualification : DREAL (26)

Localisation et identification du site

Nom usuel du site : BAGNERES BOIS

Localisation :

Commune : Cestas

Arrondissement :

Code postal : 33610 - Code INSEE : 33122 (16 658 habitants)

Adresse : 10, Avenue Pascal Bagnères PIERROTON

Lieu-dit :

Agence de l'eau correspondante : Adour-Garonne

Code géographique de l'unité urbaine : 33701 : Bordeaux (831 788 habitants)

Géoréférencement :

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT93				

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT II ETENDU	356604	1975051	Adresse (rue)	

Parcelles cadastrales :

Cadaastre			Section cadastrale	N° de parcelle	Précision parcellaire	Source documentaire	Observations
Nom	Arrondissement	Date					
Cestas			EE	80	Parcellaire parfait actuel	Cadaastre Mairie	
Cestas			EE	81	Parcellaire parfait actuel	Cadaastre Mairie	
Cestas			EE	53	Parcellaire parfait actuel	Cadaastre Mairie	

Plan(s) cartographique(s) :

- plan-cartographique-33.0129-1.pdf

Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en activité)

Nom : BAGNERES BOIS SARL

Il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

Qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE

Propriétaire(s) du site :

Nom

Qualité

Coordonnées

Caractérisation du site à la date du 09/07/2013

Description du site :

Ancienne scierie avec traitement des bois exploitée par la SARL BAGNERES BOIS sur la commune de Cestas (33).

Cette installation a été autorisée par l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1997 complété par l'arrêté du 17 mars 2005.

Le 10 novembre 2004, l'exploitant informe le Préfet de :

- l'arrêt de l'utilisation des produits de traitements à base de chlorophénols,
- l'arrêt de production de la scierie,
- la suppression du parc à grume avec écorceuse et convoyeur, des 2 unités de sciage, de l'unité de séchage au gaz, des stockages de produits connexes bois (copeaux et écorces),
- la diminution de la puissance électrique installée (450 kW à 80 kW)
- la transformation du bâtiment scierie désaffecté en bâtiment de stockage.

Le site relève désormais du régime de la déclaration.

Description qualitative

1 - DIAGNOSTIC

Dans le cadre de l'action collective "diagnostic des scieries avec traitement des bois" lancée en 2003 par la DRIRE, l'arrêté du 7 mai 2003 prescrit le diagnostic initial et l'Évaluation Simplifiée des Risques (ESR) du site.

La première étape de l'étude réalisée par VERITAS est remise le 5 mars 2010.

Suite au constat de pollution des sols et de la nappe du 24 janvier 2011, le rapport de diagnostic et d'évaluation des risques sanitaires est remis le 26 novembre 2011.

2- SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Ce site était soumis à l'application de l'article 65 a) de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif à la surveillance des eaux souterraines par référence à la rubrique 2415 (Traitement du bois) de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.

L'arrêté préfectoral du 7 mai 2003 prescrit la surveillance semestrielle des eaux souterraines selon les modalités suivantes :

- par 3 piézomètres,
- à une fréquence semestrielle des analyses,
- pour des paramètres caractéristiques de l'activité de la scierie et du traitement des bois,
- avec le relevé du niveau piézométrique à chaque campagne.

Il semble que cette surveillance n'ait pas été mise en place.

Du fait de l'arrêt de l'activité de traitement des bois en 2004, ce site ne relève plus de l'article 65 a) susvisé.

Description du site

Origine de l'action des pouvoirs publics :

Origine de la découverte :

☐ Recherche historique	☐ Travaux
☐ Transactions	☐ Dépôt de bilan
☐ Cessation d'activité, partielle ou totale	☐ Information spontanée
☒ Demande de l'administration	☐ Analyse captage AEP ou puits ou eaux superficielles
☐ Pollution accidentelle	Autre :

Types de **pollution** :

☐ Dépôt de déchets	☐ Dépôt aérien
☐ Dépôt enterré	☐ Dépôt de produits divers
☐ Sol pollué	☐ Nappe polluée
☐ Pollution non caractérisée	

Origine de la **pollution** ou des déchets ou des produits :

☐ Origine accidentelle
☐ Pollution due au fonctionnement de l'installation
☐ Liquidation ou cessation d'activité
☐ Dépôt sauvage de déchets
☐ Autre

Situation technique du site

Événement	Prescrit à la date du	État du site	Date de réalisation
Évaluation simplifiée des risques (ESR)	07/05/2003	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en œuvre	24/08/2012

Rapports sur la dépollution du site : *Aucun document n'a été transféré pour le moment.*

Caractérisation de l'impact

Déchets identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de déchets) :

☐ Déchets non dangereux
☐ Déchets dangereux
☐ Déchets inertes

Produits identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de produits) :

☐ Ammonium	☐ Arsenic (As)
☐ Baryum (Ba)	☐ BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)
☐ Cadmium (Cd)	☐ Chlorures
☐ Chrome (Cr)	☐ Cobalt (Co)
☐ Cuivre (Cu)	☐ Cyanures
☐ H.A.P.	☐ Hydrocarbures

- | | |
|---|--|
| ☐ Mercure (Hg) | ☐ Molybdène (Mo) |
| ☐ Nickel (Ni) | ☐ PCB-PCT |
| ☐ Pesticides | ☐ Substances radioactives |
| ☐ Plomb (Pb) | ☐ Sélénium (Se) |
| ☐ Solvants halogénés | ☐ Solvants non halogénés |
| ☐ Sulfates | ☐ TCE (Trichloroéthylène) |
| ☐ Zinc (Zn) | |

Autres :

Polluants présents dans les sols :

- | | |
|---|--|
| ☐ Ammonium | ☐ Arsenic (As) |
| ☐ Baryum (Ba) | ☐ BTEX |
| ☐ Cadmium (Cd) | ☐ Chlorures |
| ☐ Chrome (Cr) | ☐ Cobalt (Co) |
| ☐ Cuivre (Cu) | ☐ Cyanures |
| ☐ H.A.P. | ☐ Hydrocarbures |
| ☐ Mercure (Hg) | ☐ Molybdène (Mo) |
| ☐ Nickel (Ni) | ☐ PCB-PCT |
| ☐ Pesticides | ☐ Plomb (Pb) |
| ☐ Sélénium (Se) | ☐ Solvants halogénés |
| ☐ Solvants non halogénés | ☐ Substances radioactives |
| ☐ Sulfates | ☐ TCE |
| ☐ Zinc (Zn) | |

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les sols :

Aucun

Polluants présents dans les nappes :

- | | |
|---|--|
| ☐ Aluminium (Al) | ☐ Ammonium |
| ☐ Arsenic (As) | ☐ Baryum (Ba) |
| ☐ BTEX | ☐ Cadmium (Cd) |
| ☐ Chlorures | ☐ Chrome (Cr) |
| ☐ Cobalt (Co) | ☐ Cuivre (Cu) |
| ☐ Cyanures | ☐ Fer (Fe) |
| ☐ H.A.P. | ☐ Hydrocarbures |
| ☐ Mercure (Hg) | ☐ Molybdène (Mo) |
| ☐ Nickel (Ni) | ☐ PCB-PCT |
| ☐ Pesticides | ☐ Plomb (Pb) |
| ☐ Sélénium (Se) | ☐ Solvants halogénés |
| ☐ Solvants non halogénés | ☐ Substances radioactives |
| ☐ Sulfates | ☐ TCE |
| ☐ Zinc (Zn) | |

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les nappes :

Aucun

Polluants présents dans les sols ou les nappes :

- | | |
|--|--|
| ☐ Ammonium | ☐ Arsenic (As) |
| ☐ Baryum (Ba) | ☐ BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes) |
| ☐ Cadmium (Cd) | ☐ Chlorures |
| ☐ Chrome (Cr) | ☐ Cobalt (Co) |
| ☐ Cuivre (Cu) | ☐ Cyanures |
| ☐ H.A.P. | ☐ Hydrocarbures |
| ☐ Mercure (Hg) | ☐ Molybdène (Mo) |
| ☐ Nickel (Ni) | ☐ PCB-PCT |
| ☐ Pesticides | ☐ Plomb (Pb) |
| ☐ Sélénium (Se) | ☐ Solvants halogénés |
| ☐ Solvants non halogénés | ☐ Sulfates |
| ☐ TCE (Trichloroéthylène) | ☐ Zinc (Zn) |

Autres :

Risques immédiats :

- | |
|---|
| ☐ Produits inflammables |
| ☐ Produits explosifs |
| ☐ Produits toxiques |
| ☐ Produits incompatibles |
| ☐ Risque inondation |

- ☐ Risque inondation
- ☐ Fuites et écoulements
- ☐ Accessibilité au site

Importance du dépôt ou de la zone polluée

Tonnage (tonne) :

Volume (m3) :

Surface (ha) :

Informations complémentaires

Aucune

Environnement du site

Zone d'implantation :

Hydrogéologie du site

- ☐ Absence de nappe.
- ☒ Présence d'une nappe

Utilisation de la nappe :

- ☐ Aucune utilisation connue
- ☐ A.E.P.
- ☐ Puits privés
- ☐ Agriculture, industries agroalimentaires
- ☐ Autres industries
- ☐ Autre :

Utilisation actuelle du site :

- ☒ Site industriel en activité. ☐ L'activité exercée est à l'origine de la pollution
- ☐ L'activité exercée n'est pas à l'origine de la pollution

☐ Site industriel en friche☐ Site ancien réutilisé**Impacts constatés :**

- ☐ Captage AEP arrêté (aduction d'eau potable)
- ☐ Teneurs anormales dans les eaux superficielles et/ou dans les sédiments
- ☐ Teneurs anormales dans les eaux souterraines
- ☐ Teneurs anormales dans les végétaux destinés à la consommation humaine ou animale
- ☐ Plaintes concernant les odeurs
- ☐ Teneurs anormales dans les animaux destinés à la consommation humaine
- ☐ Teneurs anormales dans les sols
- ☐ Santé
- ☐ Sans
- ☐ Inconnu
- ☐ Pas d'impact constaté après dépollution

Surveillance du site**Milieu surveillé :**

- ☐ Eaux superficielles, fréquence (n/an)
- ☒ Eaux souterraines, fréquence (n/an) 2

Etat de la surveillance :

- ☒ Absence de surveillance justifiée
- Raison : Autre

☐ Surveillance différée en raison de procédure en cours

Raison :

Début de la surveillance :

Arrêt effectif de la surveillance :

Résultat de la surveillance à la date du :

Résultat de la surveillance, autre :

Restrictions d'usage et mesures d'urbanisme

Restriction d'usage sur :

- ☐ L'utilisation du sol (urbanisme)
- ☐ L'utilisation du sous-sol (fouille)

- ☐ L'utilisation de la nappe
- ☐ L'utilisation des eaux superficielles
- ☐ La culture de produits agricoles

Mesures d'urbanisme réalisées :

☐ Servitude d'utilité publique (SUP)
Date de l'arrêté préfectoral :

☐ Porter à connaissance risques, article L121-2 du code de l'urbanisme
Date du document actant le porter à connaissance risques L121-2 code de l'urbanisme :

☐ Restriction d'usage entre deux parties (RUP)
Date du document actant la RUP :

☐ Restriction d'usage conventionnelle au profit de l'Etat (RUCPE)
Date du document actant la RUCPE :

☐ Projet d'intérêt général (PIG)
Date de l'arrêté préfectoral :

☐ Inscription au plan local d'urbanisme (PLU)

☐ Acquisition amiable par l'exploitant

☐ Arrêté municipal limitant la consommation de l'eau des puits proche du site

Informations complémentaires

Traitement effectué

- ☐ **Mise en sécurité du site**
- ☐ Interdiction d'accès
 - ☐ Gardiennage
 - ☐ Evacuation de produits ou de déchets
 - ☐ Pompage de rabattement ou de récupération
 - ☐ Reconditionnement des produits ou des déchets
- Autre :

- ☐ **Traitement des déchets ou des produits hors site ou sur le site**
- ☐ Stockage déchets dangereux
 - ☐ Stockage déchets non dangereux
 - ☐ Confinement sur site
 - ☐ Physico-chimique
 - ☐ Traitement thermique
- Autre :

- ☐ **Traitement des terres polluées**
- ☐ Stockage déchets dangereux
 - ☐ Stockage déchets non dangereux
 - ☐ Traitement biologique
 - ☐ Traitement thermique
 - ☐ Excavation des terres
 - ☐ Lessivage des terres
 - ☐ Confinement
 - ☐ Stabilisation
 - ☐ Ventilation forcée
 - ☐ Dégradation naturelle
- Autre :

- ☐ **Traitement des eaux**
- ☐ Rabattement de nappe
 - ☐ Drainage
- Traitement :
- ☐ Air stripping
 - ☐ Vapour stripping
 - ☐ Filtration
 - ☐ Physico-chimique
 - ☐ Biologique

☐ Oxydation (ozonation...)
Autre :

[Imprimer la fiche](#)

[Pour tout commentaire](#) [Contactez-nous](#)



Tableau de résultat

Rappel des paramètres :
Commune : CESTAS
Nombre de sites : 6 (1 page)

Exporter les fiches

Exporter un tableau

Exporter la liste

Aide pour l'export

Présentation
Définitions
Contexte régional
Accès aux données
→ Liste des sites
Carte des sites

Régime mairées noires
Croisement Basias / AEP
Etablissement sensibles

Droits d'usage
Retour accueil
Liens
Aide
Contact / FAQ

N°	Identifiant	Raison(s) sociale(s) de l'entreprise	Nom(s) usuel(s)	Adresse (ancien format)	Dernière adresse	Commune principale	Cote cadastrale	Etat d'occupation du site	Etat de connaissance	X Lambert II étendu (m)	Y Lambert II étendu (m)	X adresse	Y adresse	Précision adresse
1	AQ13302760	BAGNERES BOIS SARL	Els	10 Rue Pascal Bagnères	10 Rue Pascal Bagnères	CESTAS (33122)	c16.10b	En activité	Inventorié	354409	1975701	354341	1975838	numéro
2	AQ13301300	LANGLOIS CHIMIE	Garage René Rofast	4 Chemin Auguste	4 Chemin Auguste	CESTAS (33122)	v89.01z, v89.03z	En activité	Inventorié	358172	1978926	358303	1979466	rue
3	AC13302759			Todoucau RC n° 7	Todoucau RC n° 7	CESTAS (33122)	g47.30z	Ne sait pas	Inventorié	358368	1977529			
4	AC13302761	Forestière d'Aquitaine (SIE SOFA)	SIE	Todoucau/ Route de la Station	Todoucau/ Route de la Station	CESTAS (33122)	c16.10b	En activité	Inventorié	358332	1978729	356051	1977083	rue
5	AQ13305617	SOLVADIS	SHELL			CESTAS (33122)			Traité					
6	AQ13305630	relais de Gazinet, A63	SHELL			CESTAS (33122)			Traité					

