

Reçu en préfecture le 29/09/2025

Publié le 30/09/2025

ID: 033-243301165-20250923-2025_4_19-DE

Bilan annuel 2024

LOT 3:Traitement des ordures ménagères issues de la collecte en porte-à porte réalisée sur la Commune de Saint Jean d'Illac.

INTERLOCUTEUR: Corinne ESPELETA





Les effectifs du service et qualification du personne


Envoyé en préfecture le 29/09/2025

Reçu en préfecture le 29/09/2025



ID: 033-243301165-20250923-2025_4_19-DE

Effectif:





Reçu en préfecture le 29/09/2025

Publié le 30/00/2025

25 **S**²**LO**

ID: 033-243301165-20250923-2025_4_19-DE

Annee 2024

MOIS	EXUTOIRE	SITE	DECHET	Tonnage	Nbre Camions	Tonnage/Camion	Nbre Semaines	Tonnage/Semaine
Total				1 897,19	355,00	5,34	52,00	36,48
1	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM/VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles	153,80	25	6,15	5,00	30,76
2	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM/VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles	151,14	25	6,05	4,00	37,79
3	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM/VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles	169,14	32	5,29	4,00	42,29
4	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM/VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles	156,06	29	5,38	4,00	39,02
5	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM/VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles	176,56	34	5,19	4,00	44,14
6	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM/VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles	146,48	28	5,23	4,00	36,62
7	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM/VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles	147,94	29	5,10	5,00	29,59
8	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM/VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles	164,42	34	4,84	5,00	32,88
9	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM/VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles	148,36	28	5,30	4,00	37,09
10	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM/VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles	161,77	31	5,22	4,00	40,44
11	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM/VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles	165,18	32	5,16	4,00	41,30
12	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM/VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles	156,34	28	5,58	5,00	31,27



Modification du service:

Arrêt de la chaine AROM pour la séparation des fractions valorisables au 2ème trimestre 2023.

DECHET	Mode de Traitement	Exutoires	Taux de valorisation
OMR	Valorisation énergétique	UVE VALBOM	100%

Les OMR transitent sur nos installations ICPE de St Jean d'Illac et sont réorientés sur une unité de valorisation énergétique.

Reçu en préfecture le 29/09/2025

Publié le 30/00/2025

ID: 033-243301165-20250923-2025_4_19-DE

• Devenir des produits:

	Production 2023	Rendement	Production 2024	Rendement
	2006,97		1897,19	
Compost	47	2%		0%
Combustible Solide de Récupération	287	14%		0%
Indésirables	107	5%		0%
Métaux (fer)	13	1%		0%
Ordures ménagères non passée sur la chaine	1496	75%	1897	100%
	97,10%		100,0%	



Certificat d'étalonnage du pont bascule

Envoyé en préfecture le 29/09/2025

Reçu en préfecture le 29/09/2025

ublié le 30/09/2025



ID: 033-243301165-20250923-2025_4_19-DE

TYPE D'INTERVENTION Vérification Périodique Révision Périodique	TYPE D'INTERVENTION Vérification Périodique Révision Périodique
Réparation-Ajustage Primitive	Réparation-Ajustage Primitive
DATE D'INTERVENTION 03 / 12 / 24	DATE D'INTERVENTIONO3/12/.24
IDENTIFICATION DE L'INTERVENANT	IDENTIFICATION DE L'INTERVENANT
Organisme : Raison sociale et adresse Nom de l'intervenant	Organisme : Raison sociale et adresse Nom de l'intervenant
ACT PESAGE IT, ROUZAIROC	ACT PESAGE TI. ROUZA (ROL
265 av. des Ebénistes E Signature	265 av. des Ebénistes Signature
12000 RODEZ (13)	12000 RODEZ (E) Tél. 05 65 42 21 13 (E)
Tél. 05 65 42 21 13 12	Marque d'identification:
Marque d'identification:	
DANS LE CAS D'UNE VERIFICATION PERIODIQUE	DANS LE CAS D'UNE VERIFICATION PERIODIQUE
Effectuée: Sur le lieu d'utilisation 🔀 En atelier	Effectuée: Sur le lieu d'utilisation 👟 En atelier Déclarée par le client "Matériel transportable non connecté"
Déclarée par le client "Matériel transportable non connecté"	Déclarée par le client "Ne pas servir pour les préemballés"
Déclarée par le client "Ne pas servir pour les préemballés"	Contrôle DSD numéro 5251: 13 kg
Contrôle DSD numéro N° vignette apposée "7703327	N° vignette apposée
Sanction de la vérification ACCEPTE REFUSE	Sanction de la vérification ACCEPTE REFUSE
Observation: R13: Défaut d'exentration Cal: 8	Observation: Cal : 9
DANS LE CAS D'UNE REPARATION	DANS LE CAS D'UNE REPARATION
Cause de l'intervention:	Cause de l'intervention:
Volontaire Révision Prescrite ✓ Par €11	Volontaire Révision Prescrite Par
Effectuée: Sur le lieu d'utilisation ĸ En atelier	Effectuée: Sur le lieu d'utilisation En atelier
Intervention: Simple:	Intervention : Simple: suivie d'une vérification primitive complète Avec bris de scellement
suivie d'une vérification primitive complète	suivie d'une vérification primitive complete Sans bris de scellement
suivie d'une vérification primitive simplifiée N° de "bonne foi" apposée Sans bris de scellement 10527	N° de "bonne foi" apposée
Etalonnage par intercomparaison	Etalonnage par intercomparaison
Description: Réglage angles + Ajustage	Description:
cal: 9	
VISA DU DETENTEUR	VISA DU DETENTEUR
Détenteur non présent ENVIRONNEMENT	Détenteur non présent
4775 North Code Practicate 33127 SAINT JEAN UTLAN. Tél. 05 57 95 08 30 / F8 50 55 79 50 839 Siret 380 141 358 00024 Siret 380 141 358 00024	PÉNA ENVIRGANTEMENT 4773 avenue de Pierroton - 33127 SÁINT JEAN D'ILLAC Tél. 05 57 95 08 30 / Fax 05 57 95 08 39 Siret 380 141 358 00024 Adresse postale : BP 80011
Adresse postantial de la marchania de la march	Le détenten 37 02 (MÉRIGNA Criser Pariet and s chaque intervention (validation de la mise à pur par l'intervenant)

Publié le 30/09/2025

Reçu en préfecture le 29/09/2025

ID: 033-243301165-20250923-2025_4_19-DE

Merci de votre attention!



